RuferLab
Laboratoire d'analyse

Administration Communale
Service des eaux
Rte de France 36
CH-2805 Soyhières

Rapport d'analyse d'échantillon : 262186-1

Emission du rapport 28 septembre 2026

N° de client	00035
N° de dossier	2601003
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	*S.Rufer*
Plan et méthode d'échantillonage	Référence client
Date d'échantillonnage	*15.09.2026*
Date de réception	15.09.2026
Conditions météo et température ambiante	*n/a*
Point de prélèvement (identification, description, état)	262186 : *Fontaine du Boeuf*

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maïté Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées n° échantillon 262186

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262186 *Fontaine du Boeuf*
Heure de prélèvement				08h20
Nombre de flacons				1
Température			°C	18.9
Traitement				n/a
Métaux lourds				
Aluminium (Al)	7.2-MOD-003-01-01	16.09.2026	mg/l	0.021

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées n° échantillon 260998-261000

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	260998 *Station après traitement*	260999 *Fontaine Route de Bâle 6*	261000 *Fontaine les Riedes 74*
Heure de prélèvement				08h00	08h25	08h35
Nombre de flacons				1	1	1
Température			°C	10.9	15.7	13.3
Traitement				*n/a*	*n/a*	*n/a*
Microbiologie						
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	15.09.2026	UFC/100 ml	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	15.09.2026	UFC/100 ml	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	15.09.2026	UFC/ml	0	1	15

Route de Mormont 81

CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Mail : contact@ruferlab.ch
Fax : 032 466 30 41
Web : www.ruferlab.ch